



# セメント改良土を用いた補強土橋台の載荷試験


【本文 p. 24～p. 31 参照】



橋台部の被災状況  
(兵庫県南部地震、1995. 1)




載荷試験の実施位置



施工手順と施工状況



橋台完成状況



載荷試験装置の設置状況